

FORCE MEASUREMENT  
**IMADA**



ZLINK3




(주) **명진테크**  
MYUNG JIN TECHNOLOGY CO.,LTD

## 설치

1. CD를 삽입한 후 dotnetfx.exe 실행파일로 설치합니다.




2. ZLINK3\_E\_SETUP.msi 파일을 실행하여 설치합니다.





3. 시작-모든 프로그램-ZLINK3E-ZINK3 INTERNATIONAL(오른쪽마우스)  
 -보내기-바탕화면 바로 가기 만들기




4. 아이콘을 더블 클릭하여 시리얼을 입력하여 줍니다.






**\*SERIAL KEY:3F16BFB3C**

5. Setting창에서 용량을 선택하여 OK를 클릭합니다.



6. Option항목에서 Individual F5 혹은 Automatic F6를 선택하여 사용합니다.






7. 항목을 선택하여 측정 저장 등을 할 수 있습니다.

	A	B	C	D	E	F	G
1	0.9 kgf						
2	0.9 kgf						
3	1.48 kgf						
4	1.61 kgf						
5	0.95 kgf						
6	0.42 kgf						
7	0.23 kgf						
8	0.73 kgf						

Exell



Graph



Tel. 031-478-3150~4 / Fax. 031-478-3155

E-Mail: [www.gageplus@naver.com](mailto:www.gageplus@naver.com)

<http://www.gageplus.com>